



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. SAURO"

Via N. Sauro, 135 20861 Brugherio (MB) Tel 039/2873466 –  
Fax 039/2873478 - C.F. 94581320150 - Cod.mecc..MBIC8AL00P  
email: mbic8al00p@istruzione.it - pec: mbic8al00p@pec.istruzione.it  
sito web: <http://www.icsauro-brugherio.edu.it>

**Prot. n. vedi segnatura**

**Brugherio  
25/09/2023**

Alle Famiglie degli alunni

Al Personale Scolastico

Al Responsabile S.P.P.

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Ai Consiglieri di Istituto

Al DSGA

Al Comune di Brugherio (MB)

Al Comando dei Carabinieri di Brugherio (MB)

Al Sito Web

Atti

**Oggetto: Decreto di inibizione temporanea all'accesso al primo piano del plesso De Filippo in via Sant'Anna, 61 Brugherio (MB) in seguito ad atti vandalici.**

Si comunica che in seguito all'atto vandalico, verificatosi presumibilmente durante il fine settimana, presso la nostra scuola secondaria di primo grado "De Filippo", che hanno provocato gravi danni al laboratorio di informatica, in seguito al tentativo di incendio dello stesso,

Viste le condizioni in cui versa il laboratorio e di informatica e di conseguenza la necessità di intervenire su tutto il primo piano, al fine di garantire il ripristino delle norme di sicurezza

Visto il sopralluogo dell'ufficio tecnico del comune e la conseguente comunicazione tramite pec a codesta istituzione nella quale si definisce che al fine di eseguire i lavori di ripristino dei locali in sicurezza, tutta l'area del primo piano non potrà essere utilizzata dalla scuola,

Visto il sopralluogo dei vigili del fuoco

Visto il sopralluogo dell'RSSPP sullo stato della sicurezza dell'istituto

Visto che la sottoscritta in qualità di datore di lavoro è tenuta a tutelare la sicurezza dei lavoratori e al momento non sono garantite le condizioni di sicurezza (allegato IV D.Lgs. 81/08 - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO),

Viste le norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Al fine di consentire alle autorità competenti di elaborare il piano di sicurezza e dichiarare l'agibilità dei locali e porre in essere gli interventi urgenti,

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE**

- 1) La inibizione temporanea del primo piano della Scuola Secondaria De Filippo a decorrere dalla data odierna 25 settembre 2023 fino a all'esecuzione da parte degli Enti Competenti degli interventi di

ripristino dei locali.

Prot. 0002698/U del 25/09/2023 18:34 VII.8.1 - COMUNICAZIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "N. SAURO"

Via N. Sauro,135 20861 Brugherio (MB) Tel 039/2873466 –

Fax 039/2873478 - C.F.94581320150- Cod.mecc..MBIC8AL00P

email: mbic8al00p@istruzione.it - pec: mbic8al00p@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.icsauro-brugherio.edu.it>

Si comunica inoltre, che le lezioni si svolgeranno regolarmente nei locali della scuola che non hanno avuto pregiudizio, in relazione a quanto si è verificato. Pertanto le classi poste al primo piano saranno momentaneamente spostate nel seguente ordine:

-la classe II A nell'Aula di arte

la classe I A nel laboratorio di Musica

-la classe III A nell'aula centrale corso C tra i C e III C

Episodi di questo genere non sono degni di una comunità che pone al centro l'educazione dei nostri ragazzi e la lesione del diritto allo studio. Si vuole assicurare tutta la comunità dell'intervento di installazione di telecamere e dispositivi di sicurezza, al fine di porre rimedio a questi episodi che ledono la dignità di tutti.

Con Cordialità.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annamaria Sicilia

*Documento Firmato Digitalmente Ai Sensi Del C.D.  
Codice Dell'amministrazione Digitale E Normativa Connessa*